



01.06.2023 nr 7.2-6-2023-924-1

ETTEKIRJUTUS

Päästeamet teostas 10.05.2023 paikvaatluse aadressil Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tondi tn 40 (Tallinna Tondi Põhikool uus hoone), mille käigus tuvastati ohutusnõuete rikkumised, mis on kirjeldatud haldusmenetluse paikvaatluse protokollis nr 7.2-6-2023-924.

Päästeamet võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõiked 1 ja 2, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva ettekirjutuse adressaadile **Tallinna Tondi Kool (75016467)**, (Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Tondi tn 40) järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Likvideerida sprinklersüsteemi aastahoolduse käigus tuvastatud puudused.

Selgitus: haldusmenetluse raames tuvastati, et 31.05.2022 koostatud sprinklersüsteemi aastahooldusaktis nr 1023554 on fikseeritud puudused (pumpade sisendi manomeetrid vajavad vahetust). Haldusmenetluse käigus ei esitatud dokumentatsiooni puuduste likvideerimise kohta. Automaatne tulekustutussüsteem on tuleohutuspäigaldis, mida tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspäigaldis täidaks oma otstarvet. Tuleohutuspäigaldise omanik peab tagama tuleohutuspäigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama tuleohutuspäigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust ning omama dokumentatsiooni tuleohutuspäigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta. Süsteemi kontroll- ja hooldustööde käigus avastatud puuduste kõrvaldamist tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik.

Alus: tuleohutuse seadus § 30 lg 1 p 4, § 31 p 1, p 2 ja p 3;

Täitmise tähtaeg: 30.06.2023

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 500** (viissada) eurot.

2. Likvideerida elektrikilbiruumis ja ventilatsiooniruumis hoitav põlevmaterjal.

Selgitus: paikvaatlusel tuvastati, et ventilatsioonikambris ja kilbiruumis hoitakse põlevmaterjali (jõulukuused, kastid, mööbel jm). Põlevmaterjali ei ladustata elektrijaotla või elektrijaotuspunkti sees, selle all, peal või selle vastas. Põlevmaterjali ei ladustata ventilatsioonikambris.

Alus: tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 2; siseministri 2. septembri 2010. aasta määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 6 lg 1 ja 2.

Täitmise tähtaeg: 30.06.2023

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab

haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300** (kolmsada) **eurot**.

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee).
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, talhk.menetlus@kohus.ee).

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult, võimalusel koos tõendavate dokumentidega, läbi Päästeameti ohutusportaali või e-posti teel (anna.renzina@rescue.ee).

Lugupidamisega

Anna Renžina
ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus
+372 53607604
anna.renzina@rescue.ee